

Philips Shaver series 3000
Głowice golące

Ostrza ComfortCut

Zgodność z S3000 (S3xxx)

Zgodność z S1000 (S1xxx)

Zgodność z Star Wars SW37xx

SH30/50

Twoja golarka jak nowa

Aby uzyskać najlepsze rezultaty, zmieniaj głowice co 2 lata

W ciągu dwóch lat głowice golarki usuwają z Twojej twarzy 9 milionów włosów. Wymień głowice i na nowo ciesz się pełną wydajnością. Głowice pasują do golarek Shaver series 3000 i Shaver series 1000.

Wygodne użytkowanie

- Łatwa wymiana głowic
- Wymień głowice golące w zaledwie dwóch krokach
- Zresetuj golarkę po wymianie głowic na nowe

Zgodność

- Wymienne głowice do golarek Shaver series 3000 i 1000

PHILIPS

Głowice golące

Ostrza ComfortCut Zgodność z S3000 (S3xxx), Zgodność z S1000 (S1xxx), Zgodność z Star Wars SW37xx

Dane techniczne

Głowice golące

- Ilość głowic golących w jednym opakowaniu: 3
- Do modelu: Golarka z serii 3000 (S3xxx), Golarka z serii 1000 (S1xxx)

Czyszczenie

- Użytkowanie: Używaj środka do czyszczenia HQ110

SH30/50


Zalety

Zgodność



Wymienne głowice SH30 (3 sztuki) pasują do golarek Shaver series 3000 (S3xxx), series 1000 (S1xxx) i Star Wars SW3700.

Przypomnienie o wymianie końcówki



Najnowsze golarki firmy Philips są wyposażone w funkcję przypomnienia o wymianie głowic golących w postaci symbolu elementu golącego. W odpowiednim momencie symbol zaczyna świecić, informując, że głowice wymagają wymiany.

Prosta wymiana



1. Otwórz golarkę, naciskając przycisk zwalniający; 2. Usuń zawór, obracając blokadę w lewo; 3. Wyjmij stare głowice golące i ostrożnie włóż nowe głowice; sprawdź, czy głowice są dokładnie dopasowane; 4. Wymień zawór i zamontuj go, obracając blokadę w prawo; 5. W przypadku prawidłowego zamknięcia głowica goląca zatrzaśnie się we właściwej pozycji — usłyszysz kliknięcie.

Twoja golarka jak nowa



Najnowsze golarki firmy Philips są wyposażone we wbudowaną funkcję przypomnienia o wymianie głowic golących. Po ich wymianie można zresetować wskaźnik wymiany, naciskając i przytrzymując wyłącznik golarki przez ponad 7 sekund. W przeciwnym razie wskaźnik wymiany wyłączy się automatycznie po kolejnych 9 goleniach.



Data wydania 2023-10-11

Wersja: 13.13.1

EAN: 87 10103 76709 1

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Wszelkie prawa zastrzeżone.

Dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia.
Znaki towarowe są własnością Koninklijke Philips N.V.
lub własnością odpowiednich firm.

www.philips.com