

Instrukcja obsługi

Marka: Creality

Filament Hyper ABS

Opis

Filament Hyper ABS marki Creality to doskonały wybór dla osób, którym zależy na dużej szybkości drukowania i wytrzymałości gotowych wydruków. Wykonany z wysokiej klasy materiałów – wyróżnia się imponującą trwałością i odpornością na uderzenia, pękanie i zniekształcenia. Dzięki temu doskonale nadaje się do różnych zadań – od tworzenia części do urządzeń, przez edukację, aż po przemysł samochodowy i zastosowania medyczne. Filament jest kompatybilny z większością drukarek Creality. Użytkownicy mogą też skorzystać z usługi Creality Cloud, która oferuje między innymi tysiące darmowych modeli..

Użytkowanie zgodne z przeznaczeniem

Jest on przeznaczony tylko do użytku w zamkniętych pomieszczeniach. Korzystanie z urządzenia na wolnym powietrzu nie jest dozwolone. Należy bezwarunkowo unikać kontaktu z wilgocią, np. w łazience itp. Ze względów bezpieczeństwa oraz certyfikacji nie można w żaden sposób przebudowywać lub zmieniać urządzenia. W przypadku korzystania z produktu w celach innych niż opisane, produkt może zostać uszkodzony. Ponadto użytkowanie niezgodne z przeznaczeniem może powodować zagrożenia. Dokładnie przeczytać instrukcję obsługi i zachować ją do późniejszego wykorzystania.

Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa użytkowania

Należy przeczytać i przestrzegać zawartych w instrukcji wskazówek dotyczących bezpieczeństwa.

1. Produkt nie jest zabawką. Należy trzymać go poza zasięgiem dzieci i zwierząt.
2. Chronić produkt przed ekstremalnymi temperaturami, bezpośrednim światłem słonecznym, silnymi wibracjami, wysoką wilgotnością, wilgocią, palnymi gazami, oparami i rozpuszczalnikami.
3. Nie narażać produktu na obciążenia mechaniczne.
4. Jeśli bezpieczna praca nie jest dłużej możliwa (produkt jest uszkodzony, nie działa prawidłowo), należy przerwać użytkowanie i zabezpieczyć produkt przed ponownym użyciem.
5. Z produktem należy obchodzić się ostrożnie. Wstrząsy, uderzenia lub upuszczenie produktu mogą spowodować jego uszkodzenie.
6. Jeśli istnieją wątpliwości w kwestii obsługi, bezpieczeństwa lub podłączania produktu, należy zwrócić się do wykwalifikowanego fachowca.
7. Jeśli pojawią się jakiegokolwiek pytania, na które nie ma odpowiedzi w niniejszej instrukcji, prosimy o kontakt z naszym biurem obsługi klienta (mail: hurt@innpro.pl, strona internetowa: <https://innpro.pl/>) lub z innym specjalistą.

Specyfikacja

Producent

Creality

Nazwa	Hyper ABS
Model	3301020042
Kolor	Czarny
Temperatura ekstrudera	Od 230°C do 270°C
Temperatura stołu	Od 75°C do 95°C
Prędkość drukowania	< 350 mm/s
Odporność na uderzenia	19 kJ/m ²
Wytrzymałość na rozciąganie	30,4 ± 0,6 Mpa
Wytrzymałość na zginanie	48,1 ± 0,2 Mpa
Średnica filamentu	1,75 ± 0,05 mm
Waga	1 kg

Producent	Creality
Nazwa	Hyper ABS
Model	3301020042
Kolor	Czarny
Temperatura ekstrudera	Od 230°C do 270°C
Temperatura stołu	Od 75°C do 95°C

Producent: Shenzhen Creality 3D Technology Co., Ltd.

Adres: 18F, JinXiuHongDu Building, Meilong Blvd, Longhua Dist., Shenzhen, China 518131