




1400W




DX38











Polisher

PL

P04





INSTRUKCJA ORYGINALNA OGÓLNE OSTRZEŻENIA DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA PODZAS PRACY Z ELEKTRONARZĘDZIAMI



UWAGA: Należy przeczytać wszystkie przepisy. Błędy w przestrzeganiu następujących przepisów mogą spowodować porażenie prądem, pożar i/lub ciężkie obrażenia ciała.

Należy dobrze przechowywać te przepisy.

Użyte w dalszej części pojęcie „elektronarzędzie” odnosi się do elektronarzędzi napędzanych prądem (z kablem zasilającym) i do elektronarzędzi napędzanych akumulatorami (bez kabla zasilającego).

1. MIEJSCE PRACY

- Miejsce pracy należy utrzymywać w czystości i dobrze oświetlone.** Nieporządek i nie oświetlane zakresy pracy mogą doprowadzić do wypadków.
- Nie należy pracować tym narzędziem w otoczeniu zagrożonym wybuchem, w którym znajdują się np. łatwopalne ciecze, gazy lub pyły.** Elektronarzędzie wywołują iskry, które mogą podpalić ten pył lub parę.
- Elektronarzędzie trzymać podczas pracy z daleka od dzieci i innych osób.** Przy odwróceniu uwagi można stracić kontrolę nad narzędziem.

2. BEZPIECZEŃSTWO ELEKTRYCZNE

- Wtyczka urządzenia musi pasować do gniazda. Nie wolno zmieniać wtyczki w jakikolwiek sposób. Nie należy używać wtyczek adapterowych razem z uziemionymi narzędziami.** Niezmienione wtyczki i pasujące gniazda zmniejszają ryzyko porażenia prądem.
- Należy unikać kontaktu z uziemionymi powierzchniami jak rury, grzejniki, piece i lodówki.** Istnieje zwiększone ryzyko porażenia prądem, gdy Państwa ciało jest uziemione.
- Urządzenie należy trzymać zabezpieczone przed deszczem i wilgocią.** Wniknięcie wody do elektronarzędzia podwyższa ryzyko porażenia prądem.
- Nigdy nie należy używać kabla do innych czynności. Nigdy nie używać kabla do noszenia urządzenia za kabel, zawieszenia lub do wyciągania wtyczki z gniazda. Kabel należy trzymać z daleka od wysokich temperatur, oleju; ostrych krawędzi lub ruchomych części urządzenia.** Uszkodzone lub poplątane kable zwiększają ryzyko porażenia prądem.
- W przypadku, że elektronarzędziem pracuje się na świeżym powietrzu należy używać kabla przedłużającego, który dopuszczony jest do używania na zewnątrz.** Użycie dopuszczonego do używania na zewnątrz kabla przedłużającego zmniejsza ryzyko porażenia prądem.
- Jeśli nie można uniknąć posługiwania się elektronarzędziem w miejscu o dużej wilgotności należy użyć zabezpieczonego**

zasilacza domowego (RCD). Stosowanie RCD zmniejsza ryzyko porażenia prądem elektrycznym.

3. BEZPIECZEŃSTWO OSÓB

- Należy być uważnym, zważać na to co się robi i pracę elektronarzędziem rozpoczynać z rozsądkiem. Nie należy używać urządzenia gdy jest się zmęczonym lub pod wpływem narkotyków, alkoholu lub leków.** Moment nieuwagi przy użyciu urządzenia może doprowadzić do poważnych obrażeń ciała.
 - Należy nosić osobiste wyposażenie ochronne i zawsze okulary ochronne.** Noszenie osobistego wyposażenia ochronnego jak maska przeciwpyłowa, nie ślizgające się buty robocze, hełm ochronny lub ochrona słuchu, w zależności od rodzaju i użycia elektronarzędzia zmniejsza ryzyko obrażeń ciała.
 - Należy zapobiec przypadkowemu uruchomieniu. Przed podłączeniem do sieci zasilającej i/lub zestawu baterii, podniesieniem urządzenia i przenoszeniem urządzenia należy sprawdzić, czy przełącznik znajduje się w pozycji wyłączenia.** W przypadku, że przy noszeniu urządzenia trzyma się palec na włączniku/wyłączniku lub włączone urządzenie podłączone zostanie do prądu, to może to doprowadzić do wypadków.
 - Zanim urządzenie zostanie włączone należy usunąć narzędzia nastawcze lub klucze.** Narzędzie lub klucz, które znajdują się w ruchomych częściach urządzenia mogą doprowadzić do obrażeń ciała.
 - Nie należy przeceniać swoich możliwości. Należy dbać o bezpieczną pozycję pracy i zawsze utrzymywać równowagę.** Przez to możliwa jest lepsza kontrola urządzenia w nieprzewidzianych sytuacjach.
 - Należy nosić odpowiednie ubranie. Nie należy nosić luźnego ubrania lub biżuterii. Włosy, ubranie i rękawice należy trzymać z daleka od ruchomych części.** Luźne ubranie, biżuteria lub długie włosy mogą zostać ujęte przez poruszające się części.
 - W przypadku, że możliwe jest zamontowanie urządzeń odsysających lub podchwytyjących należy upewnić się, czy są one właściwie podłączone i prawidłowo użyte.** Użycie tych urządzeń zmniejsza zagrożenie spowodowane pyłami.
- ## 4. STARANNE OBCOWANIE ORAZ UŻYCIE ELEKTRONARZĘDZI
- Nie należy przeciążać urządzenia. Do pracy używać należy elektronarzędzia, które jest do tego przewidziane.** Odpowiednim narzędziem pracuje się lepiej i bezpieczniej w podanym zakresie sprawności.
 - Nie należy używać elektronarzędzia, którego włącznik/wyłącznik jest uszkodzony.** Elektronarzędzie, którego nie można włączyć lub wyłączyć jest niebezpieczne i musi zostać naprawione.
 - Należy odłączyć wtykę od źródła zasilania i/lub zestawu baterii, przed wykonaniem jakichkolwiek regulacji, zmiany akcesoriów lub podczas przechowywania elektronarzędzia.** Ten środek ostrożności zapobiega niezamierzonemu włączeniu się urządzenia.
 - Nie używane elektronarzędzia należy**

przechowywać poza zasięgiem dzieci. Nie należy dać narzędzia do użytku osobom, które jego nie znają lub nie przeczytały tych przepisów. Używane przez niedoświadczonych osoby elektronarzędzia są niebezpieczne.

- e) **Urządzenie należy pieczołowicie pielęgnować.** Należy kontrolować, czy ruchome części urządzenia funkcjonują bez zarzutu i nie są zablokowane, czy części nie są pęknięte lub uszkodzone, co mogłoby mieć wpływ na prawidłowe funkcjonowanie urządzenia. Uszkodzone części należy przed użyciem urządzenia oddać do naprawy. Wiele wypadków spowodowanych jest przez niewłaściwą konserwację elektronarzędzi.
- f) **Narzędzia tnące należy utrzymywać ostre i czyste.** Starannie pielęgnowane narzędzia tnące z ostrymi krawędziami tnącymi zablokowują się rzadziej i łatwiej się je prowadzi.
- g) **Elektonarzędzia, osprzęt, narzędzia itd. należy używać odpowiednio do tych przepisów i tak, jak jest to przewidziane dla tego specjalnego typu urządzenia.** Uwzględnić należy przy tym warunki pracy i czynność do wykonania. Użycie elektronarzędzi do innych niż przewidziane prace może doprowadzić do niebezpiecznych sytuacji.

5. SERWIS

- a) **Naprawę urządzenia należy zlecić jedynie kwalifikowanemu fachowcowi i przy użyciu oryginalnych części zamiennych.** To gwarantuje, że bezpieczeństwo urządzenia zostanie zachowane.

WSKAZÓWKI BEZPIECZEŃSTWA DLA WSZYSTKICH OPERACJI

Ostrzeżenia bezpieczeństwa wspólne dla polerowania

- a) **To elektronarzędzie jest przeznaczone do pracy jako polerka.** Przeczytaj wszystkie ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa, instrukcje, ilustracje i specyfikacje dostarczone z tym elektronarzędziem. Nieprzestrzeganie wszystkich poniższych instrukcji może spowodować porażenie prądem, pożar i/lub poważne obrażenia.
- b) **Operacje takie jak szlifowanie, piaskowanie, szcztokowanie lub przecinanie nie są zalecane przy użyciu tego elektronarzędzia.** Operacje, do których elektronarzędzie nie zostało zaprojektowane, mogą stwarzać zagrożenie i spowodować obrażenia ciała.
- c) **Nie używaj akcesoriów, które nie zostały specjalnie zaprojektowane i nie są zalecane przez producenta narzędzia.** Tylko dlatego, że do elektronarzędzia można przymocować akcesorium, nie zapewnia to bezpiecznej pracy.
- d) **Znamionowa prędkość obrotowa osprzętu musi być co najmniej równa maksymalnej prędkości oznaczonej na elektronarzędziu.** Akcesoria działające szybciej niż ich prędkość znamionowa mogą się zepsuć i rozlecieć.
- e) **Średnica zewnętrzna i grubość akcesorium**

muszą mieścić się w zakresie wydajności elektronarzędzia. Nieprawidłowo dobrane akcesoria nie mogą być odpowiednio zabezpieczone ani kontrolowane.

- f) **Gwintowane mocowanie akcesoriów musi pasować do gwintu wrzeciona szlifierki.** W przypadku akcesoriów montowanych za pomocą kołnierzy, otwór trzpienia akcesorium musi pasować do średnicy ustalającej kołnierza. Akcesoria, które nie pasują do osprzętu montażowego elektronarzędzia, stracą równowagę, będą nadmiernie wibrować i mogą spowodować utratę kontroli.
- g) **Nie używaj uszkodzonych akcesoriów.** Przed każdym użyciem sprawdź akcesorium, takie jak pad, pod kątem pęknięć, rozdarć lub nadmiernego zużycia. Jeśli elektronarzędzie lub akcesorium upadnie, sprawdź, czy nie są uszkodzone lub zainstaluj nieuszkodzone akcesorium. Po sprawdzeniu i zainstalowaniu akcesorium, ustaw siebie i osoby postronne z dala od płaszczyzny obracającego się akcesorium i ruchom elektronarzędzie z maksymalną prędkością bez obciążenia przez jedną minutę. Uszkodzone akcesoria będą normalnie pękać podczas tego testu.
- h) **Należy mieć założone środki ochrony indywidualnej.** W zależności od zastosowania należy używać osłony twarzy, gogli ochronnych lub okularów ochronnych. W razie potrzeby załóż maskę przeciwpyłową, ochronniki słuchu, rękawice i fartuch warsztatowy zdolny do zatrzymywania małych fragmentów materiału ściernego lub obrabianego przedmiotu. Ochrona oczu musi być w stanie zatrzymać latające odłamki generowane podczas różnych operacji. Maskę przeciwpyłową lub respirator muszą być w stanie filtrować cząsteczki generowane podczas pracy. Długotrwałe narażenie na hałas o dużym natężeniu może spowodować utratę słuchu.
- i) **Trzymaj osoby postronne w bezpiecznej odległości od obszaru roboczego.** Każdy, kto wchodzi do obszaru roboczego, musi nosić środki ochrony indywidualnej. Fragmenty obrabianego przedmiotu lub pęknięte akcesorium mogą odskoczyć i spowodować obrażenia poza bezpośrednim obszarem roboczym.
- j) **Umieść przewód z dala od wirującego osprzętu.** Jeśli stracisz kontrolę, przewód może zostać przecięty lub zaczepiony, a Twoja ręka lub ramię mogą zostać wciągnięte przez obracające się akcesorium.
- k) **Nigdy nie odkładaj elektronarzędzia, dopóki osprzęt nie zatrzyma się całkowicie.** Obracające się akcesorium może pochwylić powierzchnię i wyrwać elektronarzędzie spod kontroli.
- l) **Nie uruchamiaj elektronarzędzia, trzymając je przy sobie.** Przypadkowy kontakt z obracającym się akcesorium może spowodować wyrwanie ubrania i przyciągnięcie akcesorium do ciała.
- m) **Regularnie czyść otwory wentylacyjne elektronarzędzia.** Wentylator silnika wciągnie kurz do wnętrza obudowy, a nadmierne nagromadzenie sproszkowanego metalu może spowodować zagrożenie elektryczne.

- n) **Nie używaj elektronarzędzia w pobliżu materiałów łatwopalnych.** Iskry mogą spowodować zapalenie się takich materiałów.
- o) **Nie używaj akcesoriów, które wymagają płynu chłodzącego.** Używanie wody lub innego płynu chłodzącego może spowodować porażenie prądem lub zwarcie.
- p) **Twoja ręka musi trzymać uchwyt podczas pracy.** Zawsze używaj dodatkowych uchwytów dostarczonych z narzędziem. Utrata kontroli może spowodować obrażenia ciała.

DALSZE WSKAZÓWKI BEZPIECZEŃSTWA DLA WSZYSTKICH OPERACJI

Odrzut i powiązane ostrzeżenia

Odrzut to nagła reakcja na ściśniętą lub zaczepioną obracającą się tarczę, tarczę szlifierską, szczotkę lub inne akcesoria. Ścisnięcie lub zaczepianie powoduje szybkie utknięcie obracającego się akcesorium, co z kolei powoduje, że niekontrolowane elektronarzędzie jest zmuszone do ruchu w kierunku przeciwnym do obrotu tarczy w punkcie zakleszczenia.

Na przykład, jeśli ściernica zostanie zaczepiona lub ściśnięta przez obrabiany przedmiot, krawędź ściernicy, która wchodzi w punkt zacisku, może wbić się w powierzchnię materiału, powodując wysunięcie się lub wyrzucenie ściernicy. Tarcza może podskoczyć w kierunku operatora lub od niego, w zależności od kierunku ruchu tarczy w miejscu zakleszczenia. W takich warunkach tarcze ściernie mogą również pęknąć.

Odrzut jest wynikiem niewłaściwego użytkowania elektronarzędzia i/lub nieprawidłowych procedur lub warunków obsługi i można go uniknąć, podejmując odpowiednie środki ostrożności, jak podano poniżej.

- a) **Elektronarzędzie należy mocno trzymać i ustawić tak, aby ciało i ramiona były odporne na siły odrzutu. Zawsze używaj dodatkowego uchwytu, jeśli jest na wyposażeniu, aby zapewnić maksymalną kontrolę nad odrzutem lub reakcją momentu obrotowego podczas rozruchu.** Operator może kontrolować reakcję momentu obrotowego lub siły odrzutu, jeśli zostaną podjęte odpowiednie środki ostrożności.
- b) **Nigdy nie zbliżaj dłoni do obracającego się elementu.** Akcesoria mogą odbić się od dłoni.
- c) **Nie umieszczaj ciała w miejscu, w którym elektronarzędzie będzie się poruszać w przypadku odrzutu.** Odbicie spowoduje wyrzucenie narzędzia w kierunku przeciwnym do ruchu tarczy w punkcie zaczepienia.
- d) **Zachowaj szczególną ostrożność podczas pracy w narożnikach, przy ostrych krawędziach itp. Unikaj podskakiwania i zaczepiania akcesoriów.** Narożniki, ostre krawędzie lub podskakiwanie mają tendencję do zahaczania o obracające się akcesorium i powodują utratę kontroli lub odrzut.
- e) **Nie mocuj piły łańcuchowej do rzeźby w drewnie ani zębatej tarczy piły.** Takie ostrza często powodują odrzut i utratę kontroli.

DALSZE WSKAZÓWKI BEZPIECZEŃSTWA DLA POLEROWANIA

Ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa podczas polerowania

- a) **Nie pozwól, aby luźna część maski polerskiej lub jej sznurków mocujących obracała się swobodnie. Odsuń lub przyniż luźne sznurki mocujące.** Luźne i wirujące sznurki mocujące mogą zaplątać się w palce lub zaczepić o obrabiany przedmiot.

SYMBOLE



Aby zmniejszyć niebezpieczeństwo odniesienia obrażeń, użytkownik powinien przeczytać podręcznik z instrukcjami



OSTRZEŻENIE



Używać ochrony słuchu



Używać ochrony wzroku



Używać maski przeciwpyłowej



Podwójna izolacja



Odpady wyrobów elektrycznych nie powinny być wyrzucane razem z odpadami gospodarstwa domowego. Należy korzystać z recyklingu, jeśli istnieje odpowiednia infrastruktura. Porady dotyczące recyklingu można uzyskać u władz lokalnych lub sprzedawcy detalicznego.

LISTA KOMPONENTÓW

1. PRZYCIISK BLOKADY WRZECIONA
2. UCHWYT POMOCNICZY
3. REGULACJA ZMIENNEJ PRĘDKOŚCI
4. UCHWYT TYLNY
5. WŁĄCZNIK BLOKADY
6. WŁĄCZNIK/WYŁĄCZNIK
7. PAD NA RZEP
8. PAD WOSKOWANY
9. PAD POLERSKI
10. PAPIER SZLIFIERSKI Z RZEPEM
11. KLUCZ SZEŚCIOKĄTNY

Nie wszystkie przedstawione lub opisane akcesoria znajdują się w standardowym zestawie.

TECHNICZNE DANE

Oznaczenie typu DX38 (38 - oznaczenie maszyny, reprezentywne dla polerki)

Napięcie	220-240V~50/60Hz
Wejście zasilania	1400W
Prędkość bez obciążenia	1000-3000/min
Rozmiar padu	180mm
Gwint wrzeciona	M14
Klasa ochrony	□/II
Ciężar maszyny	3.27kg

INFORMACJE O HAŁASIE

Ważone ciśnienie akustyczne	L_{pA} : 82.5 dB (A)
Ważona moc akustyczna	L_{WA} : 93.5 dB (A)
K_{pA} & K_{WA}	3.0 dB (A)
Używać ochrony słuchu	

INFORMACJE WIBRACJE

Łączna wartość drgań (suma wektora triax) określona według normy EN 60745:	
Polski	Wartość emisji wibracji $a_{h,p}$ = 19.38 m/s ² (Główny uchwyt)
	Wartość emisji wibracji $a_{h,p}$ = 25.63 m/s ² (Uchwyt pomocniczy)
	Niepewność K = 1.5 m/s ²

Zadeklarowana całkowita wartość wibracji może być wykorzystana do porównania jednego narzędzia z innym oraz może być użyta we wstępnej ocenie narażenia.

⚠ Ostrzeżenie: Wartość emisji wibracji w czasie rzeczywistego używania elektronarzędzia może się różnić od zadeklarowanej, w zależności od sposobu używania narzędzia w następujących przykładach i innych sposobach używania narzędzia:
Jak używane jest narzędzie oraz, czy materiał jest cięty czy wiercony.
Czy narzędzie jest w dobrym stanie i czy jest prawidłowo konserwowane.
Czy używane są prawidłowe akcesoria narzędzia i czy narzędzie jest właściwie naostrzone oraz w dobrym stanie.
Czy dokręcone są szczerki na uchwycie i czy używane są jakiegokolwiek akcesoria antybiracyjne.
Oraz, czy narzędzie jest używane zgodnie z przeznaczeniem i według instrukcji.

Nieprawidłowe prowadzenie tego narzędzia może spowodować syndrom wibracji rąk

⚠ Ostrzeżenie: W szczególności, oszacowanie poziomu ekspozycji w rzeczywistych warunkach używania powinno brać także pod uwagę wszystkie elementy cyklu działania, takie jak czasy wyłączenia narzędzia i czas bezczynności, ale nie rzeczywiście wykonywaną pracę. Może to znacznie zmniejszyć poziom ekspozycji w całym okresie pracy.

Pomoc w minimalizacji narażenia na wibracje.
 Należy ZAWSZE używać ostrych dłut, wiertel i ostrzy
 Narzędzie należy konserwować z godnie z instrukcjami i prawidłowo smarować (w odpowiednich miejscach)
 Jeśli narzędzie jest używane regularnie należy zakupić akcesoria antywibracyjne.
 Należy zaplanować harmonogram pracy w celu rozłożenia używania narzędzi wytwarzających wysoki poziom drgań na kilka dni.

AKCESORIA

Uchwyt pomocniczy	1
Klucz sześciokątny	1
#80 papier szlifierski z rzepem	3
Pad woskowany	1
Pad polerski	1
Pad na rzep	1

Zalecamy zakup akcesoriów wymienionych na powyższej liście w tym samym sklepie, w którym sprzedawane są narzędzia. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz opakowanie akcesoriów. Personel sklepu może udzielić porady.

OPERACYJNY INSTRUKCJE



UWAGA: Przed użyciem narzędzia przeczytaj uważnie instrukcję obsługi.

Możliwe użycie

Maszyna jest przeznaczona do polerowania.

INSTALACJA

1. INSTALOWANIE UCHWYTU POMOCNICZEGO (PATRZ RYS. A)

Wyrównaj i zaczeprz występ na dodatkowym uchwycie z rowkiem na maszynie.

Dokręć śrubę za pomocą klucza sześciokątnym zgodnie z ruchem wskazówek zegara.

Dla własnego bezpieczeństwa zawsze używaj dodatkowego uchwytu.

2. ZAKŁADANIE PAPIERU ŚCIERNEGO (PATRZ RYS. B)

Papier ścierny z rzepem można łatwo przymocować do padu polerki. Nałożyć papier na płytę tak, aby pokrywał całą powierzchnię, docisnąć i lekko obrócić, aby powlekany papier ścierny był równo ułożony na płycie. Upewnić się, że papier ścierny jest równy z krawędziami i że jest centrosymetryczny, w przeciwnym razie polerka źle wibruje. Usunąć papier ścierny, przytrzymując krawędź i odrywając.

3. MONTAŻ PADU WOSKOWANEGO/PADU POLERSKIEGO (PATRZ RYS. C)

Pad woskowany/pad polerski można również łatwo przymocować do pada na rzep polerki. Wykonać te same czynności, co przy dopasowywaniu papieru ściernego w sekcji ZAKŁADANIE PAPIERU ŚCIERNEGO powyżej.

DZIAŁANIE

1. WŁĄCZNIK/WYŁĄCZNIK I PRZYCIŚK BŁOKADY (PATRZ RYS. D)

Wciśnij włącznik/wyłącznik, a następnie przycisk blokady, najpierw zwolnij włącznik/wyłącznik, a następnie przycisk blokady. Twój włącznik jest teraz zablokowany do ciągłego użytku.

Aby wyłączyć narzędzie, wystarczy nacisnąć i zwolnić włącznik/wyłącznik.

2. REGULACJA ZMIENNEJ PRĘDKOŚCI (PATRZ RYS. E)

Szybkość rośnie, gdy przekreślasz przełącznik na wyższą liczbę i maleje przy niższej wartości.

3. POŁA UCHWYTU RĘCZNEGO

Podczas pracy zawsze mocno trzymać polerkę samochodową obiema rękami.

4. PRZYCIŚK BŁOKADY WRZECIONA (PATRZ RYS. F)

Wciśnij przycisk blokady wrzeciona i ręcznie obróć pad z rzepem, aż zostanie zablokowany.



UWAGA: Przycisk blokady wrzeciona może być używany tylko podczas wymiany pada. Nigdy nie naciskaj go, gdy pad się obraca.

5. ROZPROWADZANIE ŚRODKA POLERUJĄCEGO (PATRZ RYS. G)

Rozprowadź równomiernie około łyżki pasty na całą powierzchnię padu woskowanego. Nie nakładaj środka polerującego bezpośrednio na samochód. Ta pierwsza aplikacja powinna wystarczyć na około 1/3 średniej wielkości samochodu. Przy drugiej i trzeciej aplikacji środka polerującego powtórz jak powyżej. Pad woskowany nie będzie wchłaniał się tak bardzo podczas ponownej aplikacji środka.

6. OBSŁUGA POLERKI SAMOCHODOWEJ (PATRZ RYS. H)

Przytrzymaj przedłużacz przez ramię i najpierw wykonaj płaskie powierzchnie, tj. maskę, pokrywę bagażnika i dach. Szybko pokrywaj obszary szerokimi, zamasztyjmi pociągnięciami na krzyż. Nie naciskaj polerki. Maszyna automatycznie wykona najlepszą pracę.

7. PRACA KOŃCOWA (PATRZ RYS. I)

Wykonaj długie, zamasztyjne pociągnięcia na krzyż, aby wydobyc polysk. Nie przekraczaj prędkości obrotowej polerki.

8. WYMIANA SZCZOTEK (PATRZ RYS. J)



OSTRZEŻENIE! Przed przystąpieniem do regulacji wyjmij wtyczkę z gniazdka.

Zdejmij uchwyt szczotki za pomocą śrubokręta. Sprawdź długość szczotki i wymień, jeśli jest mniejsza niż 4 mm. Kiedy szczotki wymagają wymiany, należy zawsze wymienić obie szczotki, nawet jeśli jedna ma więcej niż 4 mm długości.

Włóż uchwyt szczotki do korpusu. Dokręć uchwyt szczotki.

Przed użyciem sprawdź, czy narzędzie działa i pozwól mu pracować przez kilka minut, aby szczotki się ustabilizowały.

WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE POLERKI

- Zawsze pozwól polerce wykonać jej pracę - nie naciskaj jej na siłę ani nie wywieraj nadmiernego nacisku na polerkę. Najlepiej wykonuj lekkie ruchy okrężne. Zbyt mocny nacisk spowolni ruch maszyny i wpłynie na jakość pracy.
- Najczęstszym błędem jest nałożenie zbyt dużej ilości wosku. Jeśli pad wchłonie zbyt dużo wosku, nie starczy on na dłużej, ale polerowanie będzie trudniejsze i dłuższe.
- Jeśli pad ciągle odsuwa się od maski, spróbuj użyć nowego pada.
- Jeśli wosk wydaje się oporny do wypolerowania, być może użyto zbyt dużo wosku.

KONSERWACJA

Przed dokonywaniem jakichkolwiek regulacji, obsługi technicznej lub konserwacji należy wyjąć wtyczkę z gniazdka.

Narzędzie to nie wymaga żadnego dodatkowego smarowania czy konserwacji.

W narzędziu nie ma żadnych części, które wymagałyby serwisowania przez użytkownika. Nigdy nie należy używać wody czy środków czyszczących do czyszczenia narzędzia z napędem elektrycznym. Czyścić suchą szmatką. Zawsze należy przechowywać narzędzie w suchym miejscu.

Utrzymywać w czystości otwory wentylacyjne silnika.

Utrzymywać wszystkie urządzenia sterujące w czystości.

W otworach wentylacyjnych mogą pojawiać się iskry, jest to normalne i nie spowoduje uszkodzenia narzędzia.

Jeśli uszkodzony zostanie przewód zasilający, aby uniknąć niebezpieczeństwa powinien zostać wymieniony przez producenta, przedstawiciela serwisu lub inną wykwalifikowaną osobę.

OCHRONA ŚRODOWISKA



Odpady wyrobów elektrycznych nie powinny być wyrzucane razem z odpadami gospodarstwa domowego. Należy korzystać z recyklingu, jeśli istnieje odpowiednia infrastruktura. Porady dotyczące recyklingu można uzyskać u władz lokalnych lub sprzedawcy detalicznego.

DEKLARACJA ZGODNOŚCI

My,
POSITEC Germany GmbH
Grüner Weg 10, 50825 Cologne, Germany

deklarujemy, że produkt,
Opis **Polerka**
Typ **DX38 (38 - oznaczenie maszyny, reprezentatywne dla polerki)**
Funkcja **Polerski**

jest zgodny z następującymi dyrektywami:
2006/42/EC, 2011/65/EU & (EU)2015/863, 2014/30/EU

Normy są zgodne z:

EN 60745-1
EN 60745-2-3
EN 55014-1
EN 55014-2
EN IEC 61000-3-2
EN 61000-3-3

Osoba upoważniona do kompilacji pliku technicznego,

Nazwa Marcel Filz
Adres Positec Germany GmbH
Grüner Weg 10, 50825 Cologne, Germany



2021/05/05
Allen Ding
Zastępca głównego inżyniera,
testowanie i certyfikacja Positec Technology (China)
Co., Ltd 18, Dongwang Road, Suzhou Industrial
Park, Jiangsu 215123, P. R. China



www.catpowertools.com



©2021 Caterpillar. CAT, CATERPILLAR, their respective logos, "Caterpillar Yellow," the "Power Edge" trade dress as well as corporate and product identity used herein, are trademarks of Caterpillar and may not be used without permission. Positec Group Limited, a licensee of Caterpillar Inc

AR01597500